

ACTA DE VISITA DE OBRA

**DOCUMENTO PT 7A
(Complemento)**

Acta que se formula, siendo las 10:00 hrs. del día 18 de julio de 2022 pertenecientes a la visita convocada por Seapal Vallarta, en relación al Concurso Simplificado Sumario: No. **SEAPAL-2022-37-CSS** relativo a la obra: **MEJORA Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN POR CONVECCIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE ZANJA DE OXIDACIÓN No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II PARA UNA CAPACIDAD DE 750 LPS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.**, y de conformidad con lo dispuesto en las Invitaciones y las Bases del Concurso Simplificado Sumario, se reunieron en las oficinas de Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa S/N esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con la intervención de las áreas responsables, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la reunión, para que; Los participantes en el presente concurso considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones del Concurso Simplificado Sumario en cuestión y que forma para integrante de la misma.

Una vez efectuado el recorrido manifiestan los participantes conocer el Sitio de los Trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizarán las obras y observado las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de las obras.


No habiendo otro asunto que tratar, firman la presente los que en ella intervienen.

NOMBRE Y CARGO:

FIRMA:



ARQ. ALONSO MARTÍN GARCÍA ARMENTA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. GUILLERMO ALEJANDRO GARCIA PRECIADO
SUPERVISOR DE OBRA



Representantes de Seapal Vallarta

POR LOS CONTRATISTAS:

No.	Empresa	Nombre Representante	Firma
1	ALMACO CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.		
2	CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE RL. DE C.V.		
3	AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	Jorge A. Ochoa G.	

La presente Hoja corresponde al acta de la Visita de Obra del Concurso No: **SEAPAL-2022-37-CSS**, relativo a la obra: **MEJORA Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN POR CONVECCIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE ZANJA DE OXIDACIÓN No. 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE II PARA UNA CAPACIDAD DE 750 LPS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.**